

温湿度感测器

PE- [A] [B] [C] [D] [E]

A 型号识别

1: 温湿度信号传送器 2: 湿度信号传送器 3: 温度信号传送器

B 输出

M: 4-20mA V: 0-10V S: RS-485

C 代码

D: LCD 显示 N: 不选择

D 精度

A: 2%RH B: 3%RH

E 工作电压

D: DC24V A: AC24V