

## 2、近接感测器

**A** - **B** **C** **D** **E** **F** - **G**

### A 系列别

DA: 方型近接感测器

DE: 方型近接感测器

TM: 黄铜圆管近接感测器

DM: 塑胶圆管近接感测器

### B 感应面外径

08:  $\varnothing=8\text{mm}$

12:  $\varnothing=12\text{mm}$

25:  $\varnothing=25\text{mm}$

17:  $\varnothing=17\text{mm}$

18:  $\varnothing=18\text{mm}$

30:  $\varnothing=30\text{mm}$

40:  $\varnothing=40\text{mm}$

### C 感应距离

01: 1mm

05: 5mm

10: 10mm

20: 20mm

### D 感应方向

A: None: 正面检测型

S: 上方检测型

### E 输出种类

A: None: 电流输出

R: 电压输出

### F 输出方式

NO: NPN 输出常开型

NC: NPN 输出常闭型

A0: 交流常开型

PO: PNP 输出常开型

PC: PNP 输出常闭型

AC: 交流常闭型

### G 出线方式

A: None: 直接出线 2m 长

P: 快速接头型

C: 防水接头型

B: 3M: 直接出线 3m 长

C: 5M: 直接出线 5m 长